

GRAD BAKAR  
PRIMLJENO:  
13 -10- 2016

PROCJENA VRIJEDNOSTI OSOBNOG VOZILA MAZDA 6  
BR ŠASIJE JMZGG148281720134



PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD BAKAR

Primljeno:	13. 10. 2016.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
400-01/16-01/04	07		
Unosni broj	Pril.	Vrij.	
15-16-2	x 1	/	

**Naručitelj:** GRAD BAKAR  
PRIMORJE 39, 51222 BAKAR  
OIB; 31708325678

Rijeka, 06.10.2016

PROCJENA VRIJEDNOSTI OSOBNOG VOZILA

Ime i prezime ili naziv, adresa vlasnika oštećenog vozila	
GRAD BAKAR, 51222 BAKAR	

Podaci o vozilu					
Reg. oznaka	Vrsta	Marka i tip vozila		Broj šasije	
RI626PF	OSOBNO	OSOBNO MAZDA 6 1,8I		JMZGG148281720134	
Godina proizvodnje	Datum prve registr.	Obujam motora (cm <sup>3</sup> )	Snaga motora (Kw)	Emisija CO <sub>2</sub> (g/km)	Masa praznog vozila(kg)
2007	17.1.2008	1798	88	189	1330
Nosivost(kg)	Prijeđeno (km)	Boja vozila	Broj vrata	Veličina pr. guma	Veličina str. guma
340	218.361	CRNA S EFEKTOM	5	205/55/R16	205/55/R16

OPREMA VOZILA: ksenon farovi, pranje farova, senzor za kišu, automatska klima, upravljač presvučen kožom s komandama, tempomat, sjedalo vozača podesivo po visini, prednji i stražnji el. podizači stakla ,električno podesivi vanjski retrovizori, putno računalo, zračni jastuk vozača i suvozača, bočni zračni jastuci, središnji naslon za ruke, upravljač podesivo po visini, BOSE ozvučenje, Radio CD, ABS, ESP, elektronska blokada motora, ISOFIX, Al naplatci 6J\*16,

OPIS STANJA VOZILA: Opće stanje vozila loše s obzirom na starost. Vozilo nema servisnu dokumentaciju .Motorni prostor zauljen, podvozje uredno. Oštećenja na vozilu:prednji branik-oštećen lak pokraj lijevog fara, pr l far-ostrugan, prednji lijevi blatobran-požmarena boja,prednja lijeva vrata -rubno udubljena,pr l retrovizor -zagreban,str l bočna stranica-korodirana-nestručno popravljena,str branik -puknu kod desnog stop svjetla,nosač branika str d-puknut, bočna str d -zagrebana i korodirana, str d vrata -zagrebana, d retrovizor zagreban,desni prag-udubljen u prednjem dijelu, pr d blatobran-centriranje, presvlak sjedala stražnj -rasparana.. Na poklopcu ventila propušta brtva-zauljen motorni prostor. U trenutku pregleda vozila nije se moglo upaliti vozilo-pootreban pregled u servisu.Gume u voznom stanju.

Osnovica za izračun vrijednosti vozila (s PDV-om):	183.695,00
--	------------

<b>Amortizacija:</b>	
prema starosti (08 godina i 11 mjeseci)	76,00%
na odstupanje od predviđenog prosječnog broja prijeđenih kilometara	10,00%
na ponudu i potražnju	-10,00%
na redovitost izvršenih obaveznih servisnih intervala	1,52%
na temelju prethodno nekvalitetnog izvršenog popravka	3,00%
na posebne uvijete potražnje na tržištu HR-EU	0,00%
<b>Ukupno:</b>	<b>80,52%</b>
	<b>147.911,21 kn</b>

Vrijednost ispravnog vozila (s PDV-om):	35.783,79 kn
---	--------------

Troškovi popravka:	29.063,46 kn
--------------------	--------------

<b>UKUPNA VRIJEDNOST VOZILA IZNOSI 40% VRIJEDNOSTI ISPRAVNOG VOZILA(s PDV-om):</b>	<b>15.029,19 kn</b>
--	---------------------

Pregled vozila izvršen je u Kukuljanovu, dana 06.10.2016

**Zaključak:**

Mišljenja sam da su navedeni iznosi stvarni, te da je prikazan objektivni prikaz vrijednosti vozila na stvarno stanje vozila koje je zatečeno na dan pregleda vozila.Izračun vrijednosti vozila je izrađen prema amortizacijskim stopama i uvidom u pokazatelje prema tržištu rabljenih vozila s datumom izračuna te je stvarna vrijednost vozila s PDV-om **15.029,19 Kn**

Datum: 6.10.2016

Tomislav Jurjević, Stalni sudski vještak



**OBRAČUN TROŠKOVA POPRAVKA NA VOZILU:**

VIN: *jmzgg148281720134*

**DIJELOVI ZA ZAMJENU**

kn

1 FAR PR L	4.202,48	kn
2 LETVICA VRATA PR L	375,91	kn
3 LETVICA VRATA STR L	322,84	kn
4 BRANIK STR	3.414,87	kn
5 DRŽAČ BRANIKA VANJ D	139,84	kn
6 PRESVLAKA SJEDALA STR L	1.669,16	kn
7 BRTVA POKLOPCA GLEVE CILINDARA	227,20	kn

**DIJELOVI UKUPNO :**

10.352,30 kn

**DIJELOVI ZA POPRAVAK**

- 1 BRANIK PR
- 2 BLATOBAN L
- 3 VRATA PR L
- 4 PRAG VRATA PR D
- 5 BOČNA STR STR D
- 6 BOČNA STR STR L
- 7 VRATA STR D
- 8 RETROVIZOR D
- 9 BLATOBAN PR D-CENTRIRANJE

<b><u>VRIJEDNOST RADOVA:</u></b>	Broj radnih sati	Cijena radnog sata	Ukupan iznos
AUTO-KAROSERIJSKIH/MEHANIČARSKIH:	27,10	260,00 kn	7.046,00 kn
AUTO-LAKIRERSKIH:	13,90	260,00 kn	3.614,00 kn
<b><u>UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA:</u></b>	<b>41,00</b>	<b>260,00 kn</b>	<b>10.660,00 kn</b>

**OSTALI TROŠKOVI:**

REZERVNI KLJUČ:	-	kn
POTROŠNI MATERIJAL LIMARSKIH RADOVA (2%):	207,05	kn
POTROŠNI MATERIJAL LAKIRERSKIH RADOVA:	2.031,42	kn
<b><u>UKUPNO :</u></b>	<b>2.238,47</b>	<b>kn</b>

**UKUPNI TROŠKOVI POPRAVKA:**

DIJELOVI ZA ZAMJENU :	10.352,30	kn
VRIJEDNOST RADOVA :	10.660,00	kn
OSTALI TROŠKOVI :	2.238,47	kn
<b><u>TROŠKOVI POPRAVKA (bez PDV-a) :</u></b>	<b>23.250,77</b>	<b>kn</b>





+ 25% PDV :





5.812,69 kn

**UKUPNI TROŠKOVI POPRAVKA (s PDV-om):**

**29.063,46 kn**



Tomislav Jurjević, stalni sudski vještak





SUDSKI VEŠTAČNIK  
 TOMISLAV JURJE  
 dipl.ing.prom.  
 Krmeja 12  
 RJEKA





SUSKI UJESTRA  
**TOMISLAV JURJEVIĆ**  
 dipl.ing.prom.  
 Krimeja 12  
 RIJEKA

STRUKE CES  
 ZIVIMAR